

**ESPLOSO RICAMBI
SCALDACQUA ELETTRICI**

Modelli

ELITE 50


ELITE 80

ELITE 100

Edizione 1 datata 1 Giugno 1999

Revisione 2 datata 20 Settembre 2000





MODELLO	CODICE	VALIDITA' DA MATRICOLA	RIF.
ELITE 50	869225	990322	A
ELITE 80	869226	990322	B
ELITE 100	869227	990316	C

PART.	CODICE	DESCRIZIONE	RIF.	NOTE
1	993089	Guarnizione flangia d.75 int. diel.		
2	993014	Anodo di magnesio 25,5x230 M5		
3	816727	Resistenza RCF 650 PA M5 1500W 230V	BC	
3	816728	Resistenza RCF 400 PA M5 1500W-230V	A	
4	570316	Vite M8x20 TS		
5	993088	Flangia monofase zincot. elett.		
6	570127	Dado esagonale AM8x14x8		
7	993121	Linguetta maschio a L 6,3x0,8		
8	993000	Vite M6x14 testa esagonale 8mm		21
9	570354	Rondella isolante		
10	993071	Linguetta maschio (R)		
11	993015	Vite tril. aut. M4x10 TCB ZN		
12	570063	Squadretta terra OFF		
13	993082	Frontalino trasparente		
14	993134	Mostrina	A	22
14	993135	Mostrina	BC	23
15	993225	Sede elettronica		29
16	993137	Frontalino opaco		24
17	993146	Guarnizione posteriore controllo remoto		25
18	955140	Cavo alimentazione 3 mt SEN		
19	993081	Coperchio piccolo posteriore		
20	993078	Calotta con guarnizione		
21	993150	Cablaggio sicurezza + sonde	A	26
21	993151	Cablaggio sicurezza + sonde	BC	27
22	955000	Scheda alimentazione SEN		
23	993085	Supporto		
24	993136	Settore calottina		28
25	571730	Valvola sicurezza 1/2" 8,1 Bar con leva		
26	571751	Cavo alimentazione		
27	955130	Cavo schede SEN		
28	993084	Coperchio grande posteriore		
29	955010	Scheda controllo SEN		
30	993109	Tappo coprivate		
101	469989	Confezione tasselli		11
102	993110	Collegamenti elettrici		11

NOTE	DESCRIZIONE
11	Non illustrato
21	Sostituisce il codice 469215 - da matricola 000214 - miglioria
22	Sostituisce il codice 993093 - da matricola 991112 - miglioria
23	Sostituisce il codice 993094 - da matricola 991112 - miglioria
24	Sostituisce il codice 993080 - da matricola 991112 - miglioria
25	Sostituisce il codice 993086 - da matricola 991112 - miglioria
26	Sostituisce il codice 993107 - da matricola 991112 - razionalizzazione produttiva
27	Sostituisce il codice 993108 - da matricola 991112 - razionalizzazione produttiva
28	Sostituisce il codice 993079 - da matricola 991112 - miglioria
29	Sostituisce il codice 993116 - da matricola 001001 - miglioria

NOTIZIE UTILI

Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI SCALDACQUA ELETTRICI" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analoga parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando il seguente numero:

0732-626473 (FAX)

Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto SCALDACQUA ELETTRICI. I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando al numero:

0732-626226

Merloni
TermoSanitari ^{spa}

Servizio Assistenza Tecnica
via Pascoli, 1
60044 FABRIANO (AN)